

サイレンサーヒートガード

適合車種：ADV150 (KF38)

商品コード：(ブラック) 549-1460050 (シルバー) 549-1460060

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はドレスアップパーツの為、マフラー熱による、やけど等を最小限に抑える製品です。(完全に防ぐ事はできません) また、他の用途には使用しないで下さい。
 - 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
 - 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
 - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
 - 取付の際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
 - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
 - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化しますのでご了承ください。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。あらかじめご了承下さい。

製品の保証について


- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

※サイレンサー等が冷めている事を確認してから取り付けること。


●純正のサイレンサーガードを取り外します。(図参照)

●純正ボルトでサイレンサーヒートガードを取り付けます。

純正サイレンサーガード
(純正ボルト再使用)



当社製ヒートガード
(締付トルク：10N・m)



取扱いについての注意！

本製品はアルミ材につき、走行を重ねていきますとヒートガードの表面が熱によって変色することがありますが異常ではありません。ヒートガードの焼け取りを行う場合、市販の専用科学薬品をお試しのうえ、ご使用ください。(アルマイトが取れる恐れがある為ご注意ください)

油分や汚れが付着した状態でエンジンを始動させると、付着部分だけ、異なった焼け方(変色)をします。エンジンを始動させる前に作業時に付着した油分や汚れ(手袋や素手で触れた箇所)を、脱脂剤でふき取ってください。


株式会社キタコ

〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13

200207 Y-H

TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740